

پلان تیرریزی سقف طبقات سوم و چهارم

Sc.=1/100

T.O.C.=+1410
T.O.C.=+1730



جوش‌شیاری‌برای‌ورقهای‌ناخنک‌بیش‌از ۱ سانت

Sc.=1/2



جزییات اتصال تیرهای B-1&B-2

Sc.=1/10



جزییات اتصال تیرهای P.G.1

Sc.=1/10



جزییات اتصال تیرهای G-2&G-9&G-10

Sc.=1/10



جزییات اتصال تیرهای G-3

Sc.=1/10



جزییات اتصال تیرهای G-4&G-5&G-8&G-11

Sc.=1/10

۱-کلیه پروفیل ها و ورق های استفاده فلز ST-37 با مقاومت (fy=2400 Kg/Cm2) از فولاد می باشد.

۲-اتصال ورق ها به یکدیگر از نوع کاملا نفوذی است . پس از جوشکاری طرف اول ، باید طرف دوم را کاملا سنگ زده و سپس جوشکاری شود. ته پخ باید کاملا تمیز شود.

۳-اتصال ورقهای زیر سری و روسری گیرداری بصورت نیمه نفوذی است و زاویه پخ سازی 45° است

۴- طول خطوط جوش به شرح زیر است :

الف : ستونها

۱۰۰٪ طول ورقها به یکدیگر (سراسری)

۱۰۰٪ طول نبشها و ورقهای محل اتصال تیر به ستونها

۱۰۰٪ طول لچکی ها و قوطی ها در محل اتصال ستون به صفحه ستون

ب : تیرها

۵۰٪ طول بال تیرها در مجاورت یکدیگر

۸۰٪طول ورقهای تقویتی پایها

۱۰۰٪ محیط ورقهای تقویتی جان لانه زنبوری

۵-بعد جوش برابر ۷۵٪ نازکترین ورقهائی که باید به یکدیگر جوش شوند، میباشد.

۶- استفاده از دیافم و رکتیفایر توصیه می شود.

۷-جهت بهبود جوش موارد زیر توصیه می گردد:

- در هوای بارانی و برفی جوشکاری مجاز نمی باشد.
- در هوای کمتر از ۰°C جوشکاری مجاز نمی باشد مگر با رعایت پیشگرم قطعات
- برای جوشکاری ورقهای با ضخامت بیش از 20mm. ، پیشگرم تا دمای ۷۰°C اجباری است .
- پهنای باند پیشگرم 75mm. اطراف نوار جوش است . حداکثر دمای بین پاسی 200°C می باشد.
- در هنگام جوشکاری نفوذی و نیمه نفوذی ، تمیز کردن هر لایه از جوش توسط گل زن ، برس برقی و سنگ انجام گیرد.
- حداکثر پهنای نوار جوش باید ۲٫۵ برابر قطر الکترود باشد.
- تمام نوارهای جوش باید بصورت یکنواخت و محدب باشد. تقدم جوشهای عرضی بر جوشهای طولی باید رعایت گردد.
- در جوشهای گوشه ،2mm. از لبه ورق باید باقی بماند.
- حداکثر مقدار برآمدگی جوش در اتصالات لب به لب، 3mm. است.
- هیچ گونه ترک و عدم ذوب مجاز نیست
- در جوشهای تحت کشش هیچگونه تخلخل مجاز نمیباشد.
- حداکثر ضخامت هر لایه جوش در جوشهای نفوذی و نیمه نفوذی برای پاس اول 6mm. و برای پاس های بعدی 5mm. است . برای پاس های اول و دوم از الکترود 3.25mm. و 4mm. و برای پاسهای بعدی از الکترود 5mm.و4mm.چنان استفاده کرد. برای جوشکاری یک ورق به ضخامت 20mm. ، حداقل ۶ لایه جوش مورد نیاز است .



--حداکثر بعد جوش در جوشهای گوشه تک پاسه و یا پاس ریشه جوشهای چند پاسه بصورت زیر است:

الف - 10mm. در حالت کفی

ب - 8 mm. در حالت افقی و سقفی

ج - 13mm. در حالت سر بالا

- برای جوشهای سر بالا از الکترود با قطر 3.25mm. و 4mm. استفاده شود.

۸- با توجه به حساسیت موضع جوشکاری ، الکترودهای زیر توصیه می شود:

- گروه الکترود 6013 معادل آمآ 23K OR 2000 برای جوشهای سر بالا و کفی با لعابیت کم و پاس اول و دوم جوشهای نفوذی و نیمه نفوذی
- گروه الکترود 7024 معادل آمآ 118AK برای جوشهای کفی و افقی با لعابیت زیاد
- گروه الکترود 7018 معادل آمآ 1230 F از نوع قلیایی کم هیدروژن برای جوشهای سر بالا با لعابیت زیاد (مثل اتصال ورقهای وصله ستون به ستون) . در صورت استفاده از این الکترود می توان دمای پیشگرم را تا دمای محیط کاهش داد . این الکترود در آون 200°C بمدت ۲ ساعت خشک و سپس استفاده شود.

۹- برای جوشهای نفوذی و نیمه نفوذی تست التراسونیک و برای جوشهای گوشه از تست مایع نافذ استفاده شود.

استاندارد مورد پذیرش بازرسی جوش AWS D1.1 می باشد.

(طول جوشها تست غیر مخرب شود.)

کارفرما:	
CLIENT	
مشاور:	
ب - موالی	
ج - ملکی	
د - حبیبی	
ا - عبادیده	
ـــــــ	
عنوان نقشه: پلان تیرریزی وجزییات	
DWG.TITLE	
شماره نقشه: S - 7	
DWG.NO.	